

监 理 日 志

日期: 2020 年 08 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28℃ - 37℃

工程名称: 深圳时代新能源二期 0.6MW 分布式项目

监理工作情况

1. 检查箱变基础模板支拆时, 发现箱变基础与设计图不符, 现要求施工单位进行整改。
2. 1# 逆变器支架安装时安全绳未系, 部分因又发现未佩戴安全绳, 要求安全员已安全部门要求, 无安全隐患。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

茂湖和成

1. 逆变器支架安装完成 (2)
2. 1# 逆变器支架安装完成 (11)
3. 箱变基础模板整改。

其它事项

本日现场监理人员

田同有

记录人:

田同有

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

田同有



扫描全能王 创建