

监 理 日 志

日期: 2020年 08月 27日

天气: 晴

星期: 六

气温: 25°C - 33°C

工程名称: 淳安时代新城3.3MW分布式项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查屋面电缆桥架安装, 在4号方阵与屋面彩钢瓦板汇流箱支架在转运过程中, 碰伤、破损, 要求尽快更换屋面彩钢瓦或局部修补。 2: 组件吊装, 转运, 光伏组件安装检查。 3: 一次预划船基础开方开挖及土方回填检查。	
施 工 情 况	施工单位 芜湖新能	施工内容及进度 1: 屋面光伏组件吊装, 组件安装。 2: 一次预划船基础开挖。 3: 电缆桥架安装。
其 它 事 项	吊装组件至屋面时, 新发现一块破损组件。	
本日现场监理人员		田国栋
记录人: 田国栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国栋	



扫描全能王 创建