

监 理 日 志

日期: 2020年 09 月 10 日

天气: 阴, 小雨

星期: 四

气温: $^{\circ}\text{C}$ - $^{\circ}\text{C}$

工程名称: 襄阳时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日上午各工作面施工, 下午雨, 无施工。 2. 检查开关站-二次预制舱屋顶梁, 机撑模 板支撑。 3. 检查屋顶梁预埋, 预埋件安装, 存在问题: 题: (1) 预埋件安装人员在安装预埋件时坐在预埋件上, 检查人员未佩戴安全带。 4. 施工队对本项目已完工部分。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	验收光伏热场新进场, 光伏板安装, 证明文件齐全。	
本日现场监理人员		田国海
记录人: 田国海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海



扫描全能王 创建