

监 理 日 志

日期: 2020年 09月 13日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22℃ 30℃

工程名称: 潭子时代新城三期10.6mm分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查停车场钢结构槽多安装, 个别不平行, 要求调平. 检查开关柜-二次预制舱钢筋绑扎. 2. 检查屋面组件, 电缆桥架, 汇流箱安装固定, 汇流箱配套螺栓不符合设计要求, 要求整改. 3. 检查屋面组件吊装, 无安全隐患.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	光 明 和 成	1. 屋面组件, 电缆桥架, 汇流箱安装. 2. 开关柜-二次预制舱钢筋绑扎. 3. 屋面组件吊装. 停车场钢结构槽多安装. 4. 房屋验收人员5人.
其它事项		
本日现场监理人员 周国存		
记录人: 周国存	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国存	



扫描全能王 创建