

监 理 日 志

日期: 2020年 07月 27日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28℃ - 25℃

工程名称: 深圳时代新城3、3A、10.6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视屋面光伏支架, 发现问题。 2. 与项目部负责人共同对屋面光伏支架式逆变器进行三相电流测试, 指导现场指导。 3. 对停车场安全进行多层管控, 对违规进入进行处罚 (对工程控制单40元), 对工人不听劝阻人员进行清场处理, 并收缴出入证件。	
施 工 情 况	施工单位 葵湖和成	施工内容及进度 1. 屋面光伏支架整改。 2. 东棚支架安装。 3. 4#5#箱变电缆敷设下引。
其 它 事 项	光伏组件胶条进场检查, 结构胶一箱+支。	
本日现场监理人员		田国栋
记录人:	田国栋	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国栋



扫描全能王 创建