

监 理 日 志

日期: 2020年 07 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17℃ - 25℃

工程名称: 溪阳村农网改造工程二期10.6MW分体式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查厂内电缆沟被挖开坑, 要求破路处做好安全防护栏, 并设置警示标志, 确保人员车辆安全。 2. 对车棚处视线, 支架作业点, 个人安全防护进行重点检查。 3. 巡控员, 检查作业人员安全, 无安全隐患及违规现象。	
施 工 情 况	施工单位 宏 湖 和 兴	施工内容及进度 1. 车棚安装支架, 视线。 2. 屋面电缆桥架安装, 防雨措施新钢方梁。 3. 检查基础开挖。 4. 今日施工人数 41 人 机械设备一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国栋
记录人: 田国栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国栋	



扫描全能王 创建