

监 理 日 志

日期: 2020年10月27日

天气: _____

星期: 三

气温: _____℃ - _____℃

工程名称: _____

监理工作情况	1. 检查: 停车场东棚钢结构安装部分二次灌浆. 电缆沟开挖(清理). 2. 指导规范厂已主干道破路电缆沟清理深度. 要求: 铺设的井盖外沿距路面70cm(不得错)进行混凝土浇筑恢复. 3. 屋面防水按图施工. 汇流箱时通气管连接检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	葛洲坝水电	1. 电缆沟停车场至井筒处. 2. 屋面防水按图、汇流箱时通气管连接. 3. 本日施工27人.
其它事项		
本日现场监理人员	田国海	
记录人:	田国海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海



扫描全能王 创建