

监 理 日 志

日期: 2020年 10月 08日

天气: 多云

星期: 四

气温: 15℃ - 21℃

工程名称: 梁河内代新站三期10.6MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋面汇流箱100%接线正确。 2. 检查屋面避雷针式、汇流箱外壳防护安装。 3. 检查、指导T棚屋顶接线(方向相反)。 4. 巡查各工作点至无安全隐患。 5. 东棚电缆沟开挖检查(沟底平整要求)。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	茗 子 和 成	1. 屋面电气柜柜体接线, 柜体连接。 2. 东棚屋顶安装, 钢结构二次刷漆。 3. 电缆沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	



扫描全能王 创建