

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 22 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 8°C - 20°C

工程名称: 湖南财智新源三期 A10.6MW 分布式光伏项目.

监理工作情况	<p>1. 监理验收停车场被污染地基沟开挖深度 经检测深度及符合设计要求. 地开挖深 25-30cm. 要求地基开挖深度符合设计要求.</p> <p>2. 与业主、施工单位再次确认井点降水施工方案 地基降水量及沉降量.</p> <p>3. 监理对地基处理情况进行检查.</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南承成	<p>1. 停车场被污染地基沟开挖清理.</p> <p>2. 井点被拆除.</p> <p>3. 人员统计以 16 人.</p>
其它事项		
本日现场监理人员	周同海	
记录人:	周同海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周同海



扫描全能王 创建