

# 监 理 日 志

日期: 2020年 10月 26日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12℃ - 22℃

工程名称: 漳州时代新城三期10.6MW分布式光伏发电项目

|          |                                                                                                                         |                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <p>1. 检查屋面光伏已防腐措施安装. 电缆桥架盖板材料.</p> <p>2. 检查7#8#箱变设备接线.</p> <p>3. 信号场破路. 4期厂房西侧破路电缆沟混凝土恢复浇筑检查.</p> <p>4. 检查各作业面安全防摔.</p> |                                                                              |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                    | 施工内容及进度                                                                      |
|          | 装<br>调<br>和<br>试.                                                                                                       | <p>1. 4期厂房西侧. 信号场破路电缆沟混凝土浇筑.</p> <p>2. 电缆从屋面光伏已防腐措施破路.</p> <p>3. 桥架盖板材料.</p> |
| 其它事项     |                                                                                                                         |                                                                              |
| 本日现场监理人员 | 田国利                                                                                                                     |                                                                              |
| 记录人:     | 田国利                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国利                                                     |



扫描全能王 创建