

# 监 理 日 志

日期: 2020年 10月 24日

天气: 3级

星期: 四

气温: 11℃ - 24℃

工程名称: 漂阳路三期10.6MW分布式光伏电站

|                                        |                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 检查信号场光伏组串接线, 电缆沟土方回填.<br/>2. 检查7#8#光伏电缆头制作 符合设计要求.<br/>3. 检查屋面防漏措施及彩钢连接, 汇流箱接线.<br/>4. 组织召开工程例会.</p> |                                                                                     |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>芜湖<br/>和<br/>成</p>                                                                          | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 信号场电缆沟、回填, 组串接线.<br/>2. 屋面汇流箱接线, 彩钢连接.<br/>3. 7#8#光伏电缆头制作.</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                            |                                                                                     |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                            | <p>周国存</p>                                                                          |
| <p>记录人:</p>                            | <p>周国存</p>                                                                                                 | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国存</p>                                                     |



扫描全能王 创建