

监 理 日 志

日期: 2020年 08月17日

天气: 晴

星期: 一

气温: 27℃-37℃

工程名称: 滦阳时代新城三期106MW分布式光伏电站

监理工作情况	1. 组织召开监理例会, 并做会议纪要一份。 2. 检查屋面光伏组件接地连接, 符合设计要求。 3. 巡视屋面光伏组件安装情况, 光伏支架基础施工情况, 施工质量符合设计要求, 无安全隐患。 4. 现场检查光伏组件EL测试10块。	
施工情况	施工单位 葛洲坝和成	施工内容及进度 1. 1#屋面光伏板接地连接。 2. 光伏支架基础支模。 3. 屋面施工22人。
其它事项		
本日现场监理人员: 周同有		
记录人: 周同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周同有	



扫描全能王 创建