

监 理 日 志

日期: 2020年 09 月 12 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 20℃ - 28℃

工程名称: 濮阳时代新城二期10.6MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查该电场钢结构接条安装, 未安装时挂孔, 2. 接地线安装, 线标识, 不规范, 在管子-子母盒安装 3. 检查层组件安装, 接线, 电缆桥架安装, 1#子母 桥架下引人员未佩戴安全带, 4#子母同样发现 4. 检查检查吊钩组件弱掉子到位, 安全员未在场 5. 验收记录该电场LM-PVZ-CU-16+12. 82. -81P14台	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	房日验收人员 5 人	
本日现场监理人员: 田同有		
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有



扫描全能王 创建