

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 10 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14℃ - 24℃

工程名称: 深圳时代新城10.6MW分布式光伏电站

监理 工 作 情 况	1. 检查屋面防雷接地连接情况, 符合设计要求. 2. 检查屋顶停车场电缆沟开挖深度, 边坡(2个)整改, 及组件接线. 3. 屋面汇流箱接线检查. 4. 与业主项目部人员共同检查屋顶作业安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	易 调 和 派	屋面接地, 汇流箱接线. 信号线组件线连接, 电缆沟开挖. 卫生, 垃圾清理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		同同有
记录人: 同同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 同同有



扫描全能王 创建