

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 15℃ - 20℃

工程名称: 襄阳时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查二期破路电缆沟开挖深度. 垫层钢筋管顶填铺设. 符合要求. 2. 检查. 1. 二期设备防雷接地解接. 部分解接不符合设计要求. 要求按设计要求现场施工. 3. 检查停车场破路开挖.	
施 工 情 况	施工单位 光 湖 和 成.	施工内容及进度 1. 停车场破路施工. 2. 检查设备接地施工. 3. 房顶施工2人20人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		周同有
记录人:	周同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 周同有.



扫描全能王 创建