

监 理 日 志

日期: 2020年 10月 23日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22℃ - 18℃

工程名称: 漯河时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查停车场破缆沟深度整改开挖. 部分整改仍未达到设计深度. 要求继续开挖至设计深度. 2. 检查7#8#箱变一5#6#箱变电缆沟渣土清理. 3. 检查1#2#箱变接地焊接. 部分问题未整改到位. 4. 检查停车场东相光伏组串线敷设.	
施 工 情 况	施 工 单 位 光 湖 和 成	施 工 内 容 及 进 度 1. 停车场破缆沟开挖. 2. 停车场光伏组串线敷设. 3. 箱变箱变接地焊接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国存
记录人: 田国存	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国存	



扫描全能王 创建