

监 理 日 志

日期:2020年10月04日

天气:阴.

星期:日.

气温:12-22℃.

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	检查组件时发现部分组件无对齐,已及时做好整改. 屋顶垃圾清理干净.	
施 工 情 况	施 工 单 位 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装. 110V接头卡扣固定无落地. 2. 步道安装.
施 工 人 员		施工人员. 23人. 电动扳手. 2把.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立东