

监 理 日 志

日期: 2020年10月07日

天气: 多云

星期: 三

气温: 14-21℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	检查桥架安装情况: 1. 固定好; 在屋顶外做好防腐处理 2. 桥架电缆敷设时屋顶伸拉时做好滑轮, 以免表皮出现刮伤情况	
施工情况	施工单位: 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度: 1. 桥架安装. 2. 桥架电缆敷设. 大组/组.
施工人员		施工人数: 25人
其它事项	无	
本日现场监理人员		苏升元
记录人: 苏升元		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立青