

监 理 日 志

日期:2020年10月12日

天气:多云.

星期:一

气温:16~24℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流电缆敷设 已穿管路 20m 符合要求。 2、接地焊接: 夹端焊 无焊渣。并对浮上防腐刷漆施工。	
施 工 情 况	施工单位 四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	施工内容及进度 1、直流电缆敷设。 3、屋面垃圾清理。 2、接地焊接 5%。
施 工 人 员		施工人员 25人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰