

监 理 日 志

日期: 2020年10月18日

天气: 阴

星期: 日

气温: 10-21℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查桥架安装是否已牢固, 已固定可靠. 2. 检查电缆敷设路径已进行标识, 符合相关标准	
施 工 情 况	施工单位 四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	施工内容及进度 1. 二次电缆接线 2. 引下桥架安装. 3. 直流电缆穿管绑扎. 约完成 70%.
施 工 人 员		施工人员 10 人 电焊板手 10 把
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		郭帆
记录人: 郭帆		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立书