

监 理 日 志

日期: 2022年10月20日

天气: 阴

星期: 二

气温: 14-21℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 检查电缆敷设, 两边进行标识, 架目到位 无裂痕, 符合相关要求. 2. 两人自检.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜 邦建筑工程 有限公司	1. 电缆敷设, 约完成100%.
施工 人员		施工人员: 1人, 电动扳手1把.
其它 事项	无.	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰