

监 理 日 志

日期: 2022年10月22日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7-20℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	检查接地网焊接 无焊接, 已完毕.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1. 接地网焊接. 2. 4m桩 整理. 敷设. 张
施工人员		施工人数10人. 电杆拔号10根
其它事项		
本日现场监理人员		张帆
记录人: 张帆	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立书	