

监 理 日 志

日期: 2019年10月23日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-18℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查接地环网焊接。无焊接、已刷防腐。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1. 接地环网焊接。 2. MC4制作
施 工 人 员		施工人员 10人 电动扳手 10把。
其 它 事 项	1. 明日国轩董事长来厂区, 约2次时间。	
本日现场监理人员		李华
记录人:	李华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立东