

# 监 理 日 志

日期: 2022年 10月 27日

天气: 阴

星期: 二

气温: 14-22℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

|                            |                                                 |                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 对国轩电池进行验收。<br>检查问题一一提出,并下达文件进行整改。<br>13月11日继续验收 |                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                         | 施 工 内 容 及 进 度            |
|                            | 四川尚胜邦建筑工程有限公司                                   | 电缆头制做。                   |
| 施<br>工<br>人<br>员           |                                                 | 施工负责人: 电动扳手2把。           |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                 |                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                 | 葛升允                      |
| 记录人: 葛升允                   |                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰 |