

监 理 日 志

日期：2021年 1月 15日

天气：多云

星期：五

气温：-4~10℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查灌桩、打孔质量安全。 2、检查支架、组件安装质量安全。 3、检查汇流箱安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、27、42、54区支架安装，27、54区组件安装。 2、29、46区灌桩，46区打孔。 3、场区汇流箱安装。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	土建施工人员28人，电气安装49人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 立 杰	