

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 26 日 星期四	气候	阴	气温	10-13℃
监理单位动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人 9 人, 管理人员 0 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	现场巡视检查。 在光伏支架安装过程中, 无管理人员。				
检查发现的问题	组件集中堆放, 对屋顶造成压力过大。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位尽快拆卸分散。				
协调内容或其他					
记录人	胡金	总监签阅			