

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 28 日 星期 五	气候	阴	气温	7/18
监理单位动态: 2 人	材料进场、取样见证, 合格情况:				
施工方人员动态: 工人 2 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场巡视检查, 机器人中间屋顶光伏组件安装 热镀锌中间屋顶组件安装				
检查发现的问题	热镀锌中间屋顶栏杆处理.				
处理措施、意见、结果	通知现场施工管理人员, 在下班后, 对该处进行整改				
协调内容或其他					
记录人	胡建全	总监签阅			