

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 9 日 星期 二	气候	晴	气温	22℃
监理单位动态: 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件五车				
施工方人员动态: 工人 2 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施 工 部 位 进 度 情 况	机器人车间 支架夹具散料安装				
检查发现的 问题	巡视现场发现安装 超缺类型规格 等图样设计 安装距离等图样设计, 未带安全防护.				
处理措施、 意见、 结果	未带处增加防护措施.				
协调内容或 其他	增加施工人数提高施工进度.				
记录人	李青	总监签阅			