

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 1 日 星期三	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态: 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件 1 车 177 箱				
施工方人员动态: 工人 9 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态: 吊车 1 台					
施工部位及进度情况	机舱/车面架组装 支架安装				
检查发现的问题	巡视现场 组件到货 现场吊机台周围未设置警示标识, 组件放置处未设置示带存在安全隐患, 巡视屋面支架安装施工点已完工, 但安全带未系, 安全带未挂, 安全带未系, 安全带未挂, 安全带未系, 安全带未挂。				
处理措施、意见、结果	吊车周围及组件放置区设置警示标识				
协调内容或其他	施工进度较慢 增加人员提高施工进度。				
记录人	李伟宾		总监签阅		