

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 19 日 星期四	气候	晴	气温	16-29℃
监理单位动态: 3 人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件				
施工方人员动态: 工人 5 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	机器人车间屋顶组件进场, 组件安装 5 人 冷板车间屋顶组件安装 10 人.				
检查发现的问题	1. 个别屋顶施工现状未带安全帽. 2. 组件单块抱板.				
处理措施、意见、结果	1. 警告一次, 下次若有出现, 直接罚款. 2. 必须两人抬板, 避免造成对组件的损伤.				
协调内容或其他					
记录人	胡红名	总监签阅			