

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	12-20℃
监理人员动态:	2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人 20 人, 管理人员 1 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	现场巡视检查, 机器人班组顶 9 人安装组件, 共 11 人安装组件, 共 11 人。				
检查发现的问题	机器人班组顶, 组件之间未将固定螺栓拧紧。				
处理措施、意见、结果	通知其班组整改, 整改。				
协调内容或其他					
记录人	胡建东	总监签阅			