

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020年8月18日 星期二	气候	晴	气温	25℃-34℃
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无				
施工方人员动态: 工人 13人, 管理人员 3人					
施工机械动态: 暂无					
施工部位 施工进度 情况	新建厂房一: 光伏组件安装, 安全防护没有做到位。				
检查发现的问题	施工人员没有佩戴安全帽, 施工人员上身工装没有系扣。				
处理措施、 意见、 结果	提出警告一次。				
协调内容 或其他	暂无				
记录人	李香宾	总监 签阅			