

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 31 日 星期 二	气候	晴	气温	23~34℃
监理单位动态: 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无				
施工方人员动态: 工人 13 人, 管理人员 2 人					
施工机械动态:					
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一: 组件安装。安装 118 块。安装装饰组件。				
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视检查, 施工人员安全问题, 女儿墙仍然没有拉设采光带。施工通道简易。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	安全提出警告, 下次巡视前整改完毕。				
协 调 内 容 或 其 他	暂无				
记录人	李香宾	总监签阅			