

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|---|----|--------|
| 日期 | 2020年09月09日 星期三 | 气候 | 晴 | 气温 | 22~35℃ |
| 监理人员动态: | 1人 | 材料进场、取样见证、合格情况: 暂无 | | | |
| 施工方人员动态: | 工人 13 人, 管理人员 3 人 | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工进度情况 | 现场停工, 陪同业主现场巡视。检测组件隐裂、凹陷、吊装平台、施工通道、彩钢瓦、采光带等安全问题。 详细制定下一步施工计划。 | | | | |
| 检查发现的问题 | 暂无 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 暂无 | | | | |
| 协调内容或其他 | 暂无 | | | | |
| 记录人 | 李香宾 | 总监签阅 | | | |