

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 15 日 星期 二	气候	阴天	气温	22~25℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 工人 14 人, 管理人员 2 人					
施工机械动态:					
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一: 组件安装, 安装 142 块				
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视检查, 厂房屋面施工边角料、纸壳、散乱。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	现场要求施工方下班前边角料、纸壳, 清理干净。				
协 调 内 容 或 其 他	暂无				
记录人	李香宾		总监签阅		