

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 22 日 星期 二	气候	阴天	气温	22-24度
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 工人 15人, 管理人员 2人					
施工机械动态: 吊车一台					
施工部位进度情况	新建厂房一: 安装装饰铝件 吊装饰铝件至屋面				
检查发现的问题	现场巡视检查: 装饰铝件安装与铝件尺寸不符				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李颖		总监签阅		