

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

|                                                   |                      |                 |   |    |        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期                                                | 2020 年 9 月 29 日 星期 二 | 气候              | 晴 | 气温 | 18-22度 |
| 监理人员动态: 2人<br>施工方人员动态: 工人 12人, 管理人员 0人<br>施工机械动态: |                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
|                                                   |                      |                 |   |    |        |
|                                                   |                      |                 |   |    |        |
|                                                   |                      |                 |   |    |        |
| 施 工 部 位 进 度 情 况                                   | 新建厂房一: 安装南北压型板       |                 |   |    |        |
| 检查发现的问题                                           | 现场巡视检查: 现场无管理人员      |                 |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                        | 督促施工方立刻派管理人员到达现场     |                 |   |    |        |
| 协调内容或其他                                           |                      |                 |   |    |        |
| 记录人                                               | 李松                   | 总监签阅            |   |    |        |