

监 理 日 志

日期：2020年 10 月 09 日

天气： 晴

星期：星期五

气温： 18~24℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况；</p> <p>一、电缆沟砌筑平整度良好；</p> <p>二、二、三号房工人施工，安全帽、安全带使用到位，无吸烟等围规现象，安全生产正常。</p> <p>三、桥架进场，经检查规格、</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、二号房围栏安装施工人员四人； 2、三号房监控安装 2 人，围栏安装 4 人。 3、电缆沟砌筑，施工人员 4 人； 4、管理人员 2 人
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：