

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 21 日

天气：小雨

星期：星期三

气温：13~21℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好。 二、检查逆变器支架整改符合要求。 三、箱变基础墙体砌筑，要求按规范要求放置拉墙筋。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、箱变基础砌筑四人。 2、逆变器支架整改三人。 3、逆变器到货搬运四人。 4、现场管理人员五人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：