

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 10 日

天气：多云

星期：星期二

气温：8~19℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、检查剪刀梯焊接符合要求。 三、检查箱变墙第三次防水符合要求。 四、召开第十一次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、一二号屋面清理及防腐处理、桥架安装，地面接地极探挖，施工人员十一人。 2、剪刀梯安六人。 3、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：