

监 理 日 志

日期：2020年 11 月 14 日

天气：多云

星期：星期六

气温：10~22℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、检查剪刀梯地面整理、要求夯实平整。 三、自来水管总管及泄水口安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、水管施工、通信电缆放线，剪刀梯地面平整施工人员六人。 2、现场管理人员四人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：