

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 16 日

天气：多云

星期：星期一

气温：10~23℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、配电房箱柜定位，要求按规范要求做好接地连接。 三、检查四号屋面直流放线、桥架安装盖板、线管防火等施工良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、水管、直流放线施工 6 人、箱柜定位施工人员 8 人。 2、现场管理人员 4 人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：