

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 29 日

天气：晴

星期：星期日

气温：5~11℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量、安全管理。 二、检查剪刀梯过道整理良好。 三、与业主宗总去福山光伏参考标牌样板。 四、层面检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、屋面清理两人。 2、箱变围栏部位平整、砌挡板三人。 3、现场管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：