

# 监 理 日 志

日期：2020年 12月 03日

天气：多云

星期：星期四

气温：4~11℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况； 一、检查安全帽、安全带使用情况良好，多名管理人员现场进行质量安全管理。 二、巡视电缆沟防火封堵。 三、旁站进线柜接线·二次线接线。 四·上级领导来现场检查指导·	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、监控安装·通讯安装及调试。施工人员四人 2、信号调试·数据调试等·施工人员二人。  3·管理人员三人
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	