

## 监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 04 日

星期：星期五

天气：多云

气温：3~10℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

|                            |                                                                |                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况<br>1 • 屋面采光带喷字 • 清理卫生。<br>2 • 相变调试及二次线调试 • 数据信号调试 • |                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                             |
|                            | 湖 南<br>红 太<br>阳 新<br>能 源<br>科 技<br>有 限<br>公 司                  | 1、屋面清理 • 场地平整。配电室桥架安装封堵 • 施工人员四人<br>2、环境检测仪安装 • 施工人员二人。<br><br>3 • 管理人员三人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                |                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                |                                                                           |
| 记录人：                       |                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                      |