

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 06 日

天气：多云

星期：星期日

气温：9~14℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1 • 相变围栏安装 • 配电室高压链接， 2 • 并网柜就位，母排链接。 3，二次信号调试，二次保护调试。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1 • 相变围栏安装 • 计量柜与并网柜高压链接，垃圾清理 • 2 • 母排链接，二次数据信号调试，二次保护调试。 3，施工人员 10 人。 4，管理人员 4 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：