

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 08 日

天气：多云

星期：星期二

气温：5~10℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1 • 光伏区数据采集调试绘图。 2 • 小缺陷处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1 • 房顶防锈返工，垃圾清理 • 2 • 房顶修补，缺陷处理。 3, 光伏区数据采集绘图，施工人员 4 人。 4, 管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：