

# 监 理 日 志

日期：2020年 12月 11日

天气：多云

星期：星期五

气温：5~11℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	1, 巡视现场验收后整改情况。 2 • 1g1 饰光线计量柜门锁整改, 开关柜接地线整改, 3 • 验收后二次线路缺陷处理,	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1 • 饰光计量柜, 开关柜缺陷处理, 二次线验收后处理。 2 • 检查验收后小缺陷整改。 3, 屋顶安全标志贴膜。剪刀梯口警示挂贴。 4, 施工人员 3 人, 5, 管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):