

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 13 日

天气：多云

星期：星期日

气温：1~11℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	1, 巡视现场验收后整改情况。 2• 剪刀梯上口返工整改, 3• 验收后二次线路和光伏区采集数据处理整改,	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1, 二次线路和光伏区采集数据, 验收后整改处理。 2• 剪刀梯上口返工整改。 3, 屋顶安全标志贴膜。 4, 施工人员 3 人, 5, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	