

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 14 日

天气：多云

星期：星期一

气温：0~5℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	1, 巡视现场验收后整改情况。 2• 屋顶返工整改, 相变缺陷整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1, 屋顶油漆粉刷, 屋顶逆变器出线进线桥架内防火封堵。 2• 警示牌灭火器箱制作安装。 3, 相变缺陷处理, 防火涂料粉刷。 4, 施工人员 3 人, 5, 管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	